



**INDICAÇÃO Nº 249/2025**

Ao Chefe do Poder Executivo Municipal,  
Srs.Vereadores,

O Vereador que esta subscreve vem INDICAR a este Executivo Municipal, ouvido o egrégio Plenário na forma regimental, a seguinte reivindicação:

Que seja possibilitada a troca da tampa do bueiro na Rua Maestro Francisco Marzano, no bairro Padre Vitor, próximo à residência de número 71, haja vista que o mesmo encontra-se com a tampa quebrada, o que tem gerado riscos consideráveis à segurança dos pedestres e condutores que circulam pela referida via. O estado de deterioração da tampa compromete não apenas a segurança, mas também a acessibilidade local, pois os transeuntes, especialmente os mais idosos e crianças, podem se acidentar, além do risco de danos a veículos.

Tal ação justifica-se pois é de responsabilidade do município garantir a integridade das vias públicas, promovendo condições adequadas para o tráfego seguro de pedestres e veículos. A manutenção adequada das tampas de bueiros é uma ação preventiva essencial para evitar acidentes graves e garantir o bem-estar dos cidadãos. Considerando a alta circulação de pessoas e veículos na Rua Maestro Francisco Marzano, a troca da tampa quebrada é uma medida urgente e necessária para evitar que esse problema cause maiores transtornos à população.

Diante do exposto, solicito que seja realizada, com a máxima urgência, a troca da tampa do bueiro mencionado, de modo a garantir a segurança dos cidadãos que transitam por aquele trecho da via.

Sala das Sessões, em 28 de março de 2025.

  
**Rafael Neto Peixoto**  
**Vice-Presidente**

Recebido em 31, 03, 25  
Assinatura marcela Costa  
Protocolo Nº \_\_\_\_\_