



**INDICAÇÃO Nº 389/2021**

Ao Chefe do Poder Executivo Municipal,  
Sr. Presidente,  
Srs. Vereadores,

O Vereador que esta subscreve vem INDICAR a este Executivo Municipal, ouvido o egrégio Plenário na forma regimental, a seguinte reivindicação:

Realiza a manutenção da Rua Realina de Oliveira Batista, localizada no Bairro Batista de Oliveira, tal rua teve um buraco aberto nos últimos dias, conforme fotos anexas, é de suma importância a manutenção da via, haja vista que o buraco existente possa causar acidentes, podendo qualquer pedestre cair em tal cratera ou até mesmo um veículo que esteja trafegando na referida rua, gerando prejuízos materiais e até mesmo lesões aos motoristas e pedestres. Ressalta-se ainda que os moradores da localidade têm cobrado pela solução do presente problema.

Sala das Sessões, em 18 de outubro de 2021.

**Thiago Itamar Santos Villaça**  
**Presidente**

*Peceli  
20/10/21  
cam*