



**INDICAÇÃO N° 526/2025**

Ao Chefe do Poder Executivo Municipal,  
Srs.Vereadores,

O Vereador que esta subscreve vem INDICAR a este Executivo Municipal, a seguinte reivindicação:

Que seja realizado o desentupimento e a manutenção do bueiro localizado na Rua José dos Santos, próxima a residência de nº 393, no bairro Vila São Vicente.

O referido bueiro encontra-se em condições precárias, com acúmulo de barro e obstruções que impedem o escoamento adequado da água das chuvas. Além disso, a estrutura apresenta danos visíveis que comprometem sua funcionalidade e oferecem riscos aos pedestres e motoristas que transitam pelo local, conforme demonstram as imagens anexas.

A manutenção imediata é necessária para evitar alagamentos, infiltrações e o consequente desgaste do pavimento, especialmente neste período chuvoso, quando o volume de água tende a aumentar significativamente. Trata-se de uma medida simples, porém essencial, para garantir a segurança, a higiene e a preservação da via pública.

Assim, é de extrema importância que o Poder Executivo promova o desentupimento e a recuperação estrutural do bueiro, assegurando o pleno funcionamento da drenagem e o bem-estar dos moradores da Rua José dos Santos e de todo o bairro Vila São Vicente.

Recebido em 07/11/25  
Assinatura maria Costa  
Protocolo Nº \_\_\_\_\_

Sala das Sessões, em 06 de novembro de 2025.

*Rafael Neto Peixoto*  
**Rafael Neto Peixoto**  
Vice-Presidente

