

Materia Legislativa - 389/2021

Tipo: IND - Indicação

Data: 18 de Outubro de 2021

Ementa: Realizar a manutenção da Rua Realina de Oliveira Batista, localizada no Bairro Batista de Oliveira, tal rua teve um buraco aberto nos últimos dias, conforme fotos anexas, é de suma importância a manutenção da via, haja vista que o buraco ex...

