

Av. Dr. José Gonçalves da Cunha, nº 40 - Centro Entre Rios de Minas - MG

CEP: 35490-000 - Telefone: (31) 3751-1220

## INDICAÇÃO Nº 72/2024

Ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Srs. Vereadores.

O Vereador que esta subscreve vem INDICAR a este Executivo Municipal, ouvido o egrégio Plenário na forma regimental, a seguinte reivindicação:

Solicita que seja realizado a manutenção dos esgotos e desentupimento das manilhas que drenam as águas pluviais da estrada que liga o bairro Castro a Comunidade do Madruga da Serra, sentido Fazenda Samaipata.

Inicialmente, cumpre destacar que recentemente as máquinas do Município fizeram a manutenção da referida estrada, e assim, após a realização da mesma, não foram retiradas as águas pluviais da mencionada via de rolamento, bem como ao realizar a mencionada manutenção, os bueiros existentes foram entupidos, fato que gerou um grande transtorno para os moradores da localidade e demais utilitários, a degradando novamente, devido às águas pluviais estarem escoando pela via de rolamento, conforme demonstra as imagens anexas.

Neste sentido, cumpre ressaltar ainda que segundo os moradores da localidade após a realização do patrolamento do local, os servidores afirmaram que seria ainda aplicado escória/cascalho na via, fato que também não ocorreu.

Desta maneira, solicita que o poder Executivo envie novamente a equipe da secretaria de obras a mencionada via, de maneira que a mesma possa desentupir os citados bueiros e retirar as águas pluviais da via, bem como que se implemente o insumo necessário à boa trafegabilidade do local.

Sala das Sessões, em 31 de janeiro de 2024.

Levi da Costa Campos

Presidente

Levi da bosto bampos


Av. Dr. José Gonçalves da Cunha, nº 40 - Centro Entre Rios de Minas - MG

**fotos:** 1 - água pluvial escoando na via de rolamento; 2 - água pluvial escoando na via de rolamento, bueiro entupido e terra na margem da estrada; 3 - foto do local onde o bueiro está entupido; 4 - foto da água pluvial escoando na parte mais baixa da subida; 5 - foto do acúmulo de terra deixando onde deveria escoar a água pluvial.





Av. Dr. José Gonçalves da Cunha, nº 40 - Centro Entre Rios de Minas - MG





Av. Dr. José Gonçalves da Cunha, nº 40 - Centro Entre Rios de Minas - MG





Av. Dr. José Gonçalves da Cunha, nº 40 - Centro

Entre Rios de Minas - MG





Av. Dr. José Gonçalves da Cunha, nº 40 - Centro Entre Rios de Minas - MG

